日付：R04. 05/10

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0234019

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成28年8月 | TKG-FD7JLAG | アルミウィング | FD7JLA-21459 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 339,921km | 240PS/177KW | A/T　プロシフト　6速 | エアー | 長：6,260 mm 幅：2,190 mm<br>高：2,390 mm 門高：2,310 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ／ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | |
| タコグラフ | | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | HID |
| ウィンカー | ○ | リヤ右レンズひび。 |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | 右ヒーター効かない。 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス、ひび |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 150L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

| 上物仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | 2TA8012-01<br>「HFDLJ-MJAAMH」 | |

【備考】ジョロダーレール2列。エアラインレール。ラッシングレール3方3段。庫内灯4ケ。リヤバンパー右カバー欠品。

【備考】

【備考】

| 外装状態 | | | |
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア 不可) |

特記事項　＊キャブ全塗装有。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。スターターキー3本、リモコン1ケ（電池切れ）。

記録簿　有（H29/11～R3/5）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | |
| | — | — | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| — | — | — | — |
| スペア | 2 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：













【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|