

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱	平成25年3月	ZAB-U68V	ドライバン	U68V-0000244
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72,217km		A/T 4速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウインカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	◎	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	/	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	/	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/		点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 ○

タイヤ残量

単位: mm

2	2		
-	-		
-	1	1	-
-	-	-	-
スベア		-	-

タイヤサイズ

-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
スベア		-	-





素材: スチール 備考: タイヤサイズ145R12

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ