

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年3月	SKG-FSR90T2	ドライバン	FSR90-7001902	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
437,677km	210PS/154KW	A/T スムーサー	エア-	長:6,800 mm 高:2,180 mm	幅:2,325 mm 門高:2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	タバコ穴、汚れ ビニールカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎				H I D
オイル漏れ	○	ブローバイフィルターにじみ	オルタネーター	△	チャージランプ点灯有	ヘッドライト	○	左フォグライト水滴くもり
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様			走行関係		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ システムフロア	リーフサス	◎	
異音	◎					エアサス	◎	リヤエアサス メーカー出荷時よりコントローラー無し（いすゞ確認済）
オイル漏れ	◎					パワステ	◎	
リターダ	/					ハンドル	◎	
デフ						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				デフ		
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
デフロック	/					オイル漏れ	◎	

特記事項 スペアキー1本、キャブ内タバコヤニ大、グローブボックス留め具不良、小物入れ欠品。

記録簿 無○

タイヤ残量

単位: mm

8

9

—

—

3

4

4

3

—

—

—

—

スベア

4

—

タイヤサイズ

245/80R17.5

225/80R17.5

—

—

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

—

—

スベア

245/80R17.5





—

素材: アルミ

備考: フロントタイヤ段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	不明		(不明)
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、フロント水抜き穴2ヶ、サイドドア留め具欠損。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1445 「S30205216」	平成24年3月
【備考】 最大昇降質量1000kg、リモコン、ラジコン、ゲート長1550、幅2310、ストッパー迄長1320、サイドストッパー幅2310、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------