

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年7月	QKG-GK6XAB	トラクタ	GK6XA-30579	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
343,808km	450PS/331KW	A/T エスコット	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	メインスイッチでの操作不良	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ200L
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	/		床材質	/		オイル漏れ	◎	
異音	◎		デフ			デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、メインキー1本、スベアキー1本

記録簿 有 (H28/6~R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	6			315/80R22.5	315/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	3	3	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	315/80R22.5	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-13000	平成27年7月
【備考】第5輪荷重11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】