

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成17年12月	PJ-CYL51V6	冷凍パン	CYL51V6-7000616	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
935,140km	370PS/272KW	M/T 7速	エア-	長:9,250 mm 高:2,150 mm	幅:2,290 mm 門高:1,990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルフィルター
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターナー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	○	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	ノイズ入る。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	:2.0
タコグラフ	◎	:デジタル

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	左不灯 左水侵入。
ウィンカー	○	前：右不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	アクスルデフロック

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量

単位: mm





	12	11	
	—	—	
10	10	11	10
11	10	10	10
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>

<u>スペア</u>		<u>11R22.5 14PR</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	RTB1001 「B051107」	平成17年11月
【備考】			
【備考】ラッシング2段、エアリブ、間仕切り、天井結露防止シート、水抜き穴4カ所、庫内灯3個、左サイドドア一枚開き、リヤドア観音開き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ