

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年1月	GPG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM60GXHU013505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
557,915km	380PS/279KW	A/T エスコット H/L 12速	エア-	長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,710 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	◎	リヤエアサス																														
パワステ	◎																															
ハンドル	◎																															
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L																														
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	◎																															
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	木材																														
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/	
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	/																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	/																															
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>飛石有(リペア可)</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	飛石有(リペア可)													
外装状態																																
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																													
有	確認済	無	飛石有(リペア可)																													
			タコグラフ	◎	アナログ																											

特記事項 キャブ内汚れ  
記録簿 有 (R2/7、R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		11	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL	平成29年1月
【備考】 ラッシング2段、引取フック9対、庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ