

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成20年4月		セミトレーラー	福 [91] 8216福
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,440 mm 幅：2,460 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8	9	8	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
9	11	9	11	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
15	14	15	13	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
スベア				—	—	—	—
				スベア	265/60R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様




上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東急車輛	TE36H6C3S 「0010」	平成20年4月

【備考】床フック8対、スタンション穴多数、ロープフック多数、リン木入れ。※床板腐食有り。1段目長さ9691mm、2段目長さ2753mm。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----