

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成23年8月	LKG-CD5ZA	シャーシ	CD5ZA-00951		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
1,175,315k	410PS/302KW	A/T エスコット H/L 12速		エア-	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	エンジン始動不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	△	にじみ オイルパン	オルタネーター	△	点検不可	ヘッドライト (不具合)	◎	HID
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	○	テールランプ欠品
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	点検不可	ミラー	○	カバーキズ
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	△	点検不可	オーディオ (不具合)	/		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	△	点検不可	バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	△	映らない	エアサス (不具合)	△	ひび
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	△	点検不可
ギア鳴き	△	点検不可	ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	△	点検不可	タコグラフ	○		燃料タンク	◎	ステンレス 400L
クラッチ	△	点検不可	デフ			点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	異音	△	点検不可	異音	△	点検不可
オイル漏れ	△	下部にじみ	オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	△	点検不可	デフロック	△	点検不可





特記事項	
記録簿 無 ( )	

タイヤ残量			
単位: mm			
6	8		
-	-		
7	7	8	7
9	9	9	9
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	-	-	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	-	-	
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ