

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年3月	PJ-FSR34L4S	平ボディ	FSR34L4S-7000023
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
348.927km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長:6,400 mm 幅:2,170 mm 高:440 mm 門高:100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	△	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	左バックランプレンス 亀裂
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 左アンダーミラー劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアーキー1本。泥除けゴム4枚破れ。
記録簿 有 (H19/3~R3/12)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

10		11	
—		—	
6	6	5	5
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：ホイールキャップ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東亜自動車工業	「TA1602」	平成18年3月
【備考】丸カンフック8対（右1番前フック欠品）、スタンション2対、前立キャブ側サビ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------