

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年9月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-503325	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
552.606km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エアー	長:9,500 mm 高:2,650 mm	幅:2,400 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドルストップ。インパネポケット欠品。スターターキー（キーレスリモコン）2本、尿素キャップキー2本。

記錄簿 有 (R3/12)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm

	1	1	
	2	2	
3	0	2	5
3	3	3	2
スベア		—	—





タイヤサイズ

<u>245/70R19.5</u>		<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>		<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

素材：スチール 備考：リヤフロント内左右再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	899A7034	平成30年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	PRAM10-1455 「S90708844」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2410mm、有効長1315mm、有効幅2255mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----