

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年1月	TPG-BE640G	送迎バス	BE640G-211205
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,144km	175PS/129KW	M/T 5速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ ステール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 ボデー看板消し跡有り

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	7	8	
	—	—	
4	3	5	1
—	—	—	—
スベア		—	7

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		—	205/85R16
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
			平成29年1月
【備考】 29人乗り モケットシート 自動ドア デジタル時計			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------