

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成16年7月		冷凍パン	RFVFA240AN-00007
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,160 mm 幅:2,260 mm 高:2,180 mm 門高:2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	総轄エアサス
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	○	凹み有り。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項	
記録簿	○

▼ **タイヤ残量** 単位: mm

15	15	15	15
13	15	13	13
スベア			





タイヤサイズ			
—	—	—	—
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	日本フルハーフ	PFVFA240AN 「V2D0821」	平成16年5月
【備考】T型キーストン、ラッシング2段、ショロダー4列、庫内灯7ヶ、水抜き穴2ヶ、フェリーフック4対。			
冷凍機／サブエンジン	菱重	CPE16-1TAⅢA2V	
【備考】-30℃設定。※冷凍機基盤不良、冷え悪い。			
発電機	デンソー		(不明)
【備考】発電機：デンヨー			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ