

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成27年9月		セミトレーラー	TF36H2C3-83712
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,190 mm 幅：2,460 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	○	サイド: 右不灯
水混入	／		P/W (運転席)	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W (助手席)	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	／	
ギア鳴き	／		上物仕様			燃料タンク	／	
ギア抜け	／		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	／					異音	／	
オイル漏れ	／					オイル漏れ	／	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11	9	10	10	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
10	10	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				—	—	—	—
				スベア	11R22.5 14PR	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	TF36H2C3 「TF36H2C3-83712」	平成27年8月

【備考】スタンション穴34ヶ所、スタンションポール8本

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（トレーラーの為無し）	確認済	中	



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----