

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成23年12月	SKG-LK38N	ドライバン	LK38N-00117
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
144,363km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長:5,700 mm 幅:2,200 mm 高:2,300 mm 門高:2,200 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可 エンジン不動の為	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	エンジン不動の為	P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	△	エンジン不動の為	坂道発進装置	△	点検不可			
排気	△	点検不可 エンジン不動の為	異常ランプ	△	通信異常 車輛電制システム異常			
マフラー	◎	エンジン不動の為	オーディオ	△	操作不良	走行関係		
ターボ	△	点検不可 エンジン不動の為	バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	△	点検不可 エンジン不動の為	電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	△	点検不可
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可	床材質	/	木材	異音	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可				オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	△	点検不可						
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
7	7	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	—
素材: スチール				備考: スペアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCMWF2R305925B 「WGJA110」	(不明)
【備考】 庫内灯3個 ラッシングレール2段 床フック5対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済		無



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ