

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-520193	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
529,296km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,620 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	ラジエーター要交換。	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。導風板看板レンズ欠品。クロスメンバー錆有。

記録簿 有 (H29/5~R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	3	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア 11 6				スベア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：アルミ				備考：スベアーのみスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	19W-03205	令和 1年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----