

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520207
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
573,010km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	本体カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。ウォッシャータンクキャブ欠品。導風板看板レンズ欠品。クロスメンバー錆有。
記録簿	有 (H29/5～R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				14	13		
				素材：アルミ	備考：スプアーのみスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03206	平成28年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ