

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年1月	KKG-CXE77A	ドライバン	CXE77A-7000258
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,496,846k	330PS/243KW	セミA/T スムーサー 12速	エアー	長：9,634 mm 幅：2,348 mm 高：2,410 mm 門高：2,279 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウinker	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	右側
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	ひび
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 300L
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			11R22.5	11R22.5		
3	2			11R22.5	11R22.5		
8	8	9	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
素材：アルミ				備考：後、スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFNYG-	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ