

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年8月	2KG-FK62FZ	セーフティローダー	FK62FZ-606428
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,733km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,870 mm 幅: 2,260 mm 高: 85 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン											
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態									
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎										
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID									
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎										
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎										
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎										
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態						
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/										
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎										
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎							
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L						
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ					
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				異音	◎				
クラッチ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎										
異音	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			デフロック	/							
オイル漏れ	◎					<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
リターダ	/								<th colspan="3">上物仕様</th>						上物仕様		





特記事項 スターターキー1本。スベアキー1本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	14			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			14	—	—	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-40LKRS 「T401634」	令和3年7月
【備考】丸カンフック6対。前方スタンション穴2ヶ。後方チェーンフック2ヶ。作業灯2ヶ。渡し板油圧式。ラジコン付。チェーンブロック2ヶ。スナッチブロック1ヶ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG374 「G114173」	令和3年5月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。差違いアウトリガー。ラジコン付。			
ウインチ	ユニック	2105C035	令和3年7月
【備考】巻上げ能力24.6 kN (2.5 t)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----