

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 488,000km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン 前方亀裂あり。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ 左欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	/							



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。クロスメンバー錆あり。導風板看板レンズ欠品。左ステップスカート割れ。

記録簿 有（H30/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
	10	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	4	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	10	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				9	7	245/70R19.5	245/70R19.5
素材：アルミ				備考： スタットレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03126	平成28年
【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ