

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年4月	QKG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-510060
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
447,931km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,090 mm 幅: 2,190 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	補修跡
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー擦り傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	エアバッグ制御ランプ点灯。	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ スペアキー無し

記録簿 有 (H30/4~R3/4)

▼

タイヤ残量

単位：mm

10

10

—

—

4

5

4

4

10

7

6

11

スベア

10

—

▼

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

11R22.5 16PR





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「14U108826Y」	平成27年
【備考】電動コボレーン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------