

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年11月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7005227
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,033,035km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,500 mm 幅：2,300 mm 高：2,500 mm 門高：2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	ワイパーブレード曲がり欠品
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム AdBlue噴射異常			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吸返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				5	ー		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-LWCMLG0T009775B 「W8DQ298」	平成24年11月

【備考】

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----