

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	アルミウイング	XZU710-0020501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
254,197km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,090 mm 高: 1,920 mm 門高: 1,820 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スパーキー2本。ポデーキー2本。  
\*R3、12、29/247302Km時、リビルトエンジン交換済。 左ドア凹み。  
**記録簿** 有 (H29/8~R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
6	6	6	6	-	-	-	-
6	6	6	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スパー		3	-	スパー		205/70R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-11555	平成28年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール1段。作業灯2ケ。庫内灯3ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ