

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年2月	LKG-FU54VZ	冷凍パン	FU54VZ-500664
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,836.013km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,330 mm 幅:2,280 mm 高:2,300 mm 門高:2,260 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム、DPD、SCR関連			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	◎	
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン ?ジョルダー溝4列	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	1			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
1	0	5	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	2	3	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア			
素材:スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPB5779-3 「B110026」	平成23年1月
【備考】ラッシング3段 庫内灯5個 水抜き穴4カ所			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CN 「094100387BL」	(不明)
【備考】-30度設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----