

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年3月	KQG-FS54VZ	アルミウィング	FS54VZ-530167	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
750.448km	380PS/279KW	A/T インマツト 1 2 速	エア-	長: 9,650 mm 高: 2,640 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	○ リヤ右レンズひび。
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	○ リヤエアサス、ひび4カ所。
バウステ	◎
バンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール300L 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	◎

特記事項 *R3/9/3=728413Km時ディーラーにてエンジンヘッドオーバーホール済。キャブ内汚れ傷。
スターターキー1本、スベアーキー2ケ、キーレスリモコン1ケ、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R2/6~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	8	8	
	8	8	
9	7	8	9
6	8	8	8
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スピア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	2Y9A6124	平成25年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯8ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------