

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEB50-541164	冷凍車
走行	馬力	シフト		
409,505 km	150 (ps) /kw	M/T	A/T	セミA/T デュオニク 6速
ブレーキ		ボディ内寸		
エア バキューム		長: 4.33 m 幅: 1.98 m 高: 1.86 m 門高: 1.85 m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	モニター、ヒ併用
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、汚れ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
 キャブ内汚れ キズ ※H31/4/11、372.006Km時エンジンASSY交換済
 ※R2/1/14、406.514Km時デュオニクハルボディ、クラッチASSY交換済 記録簿有

タイヤ残量 単位: mm

8	7		
2	2	2	2
スペア	1		

タイヤサイズ

205/70R17.5	205/70R17.5		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	F150631	H27/4	断熱リヤ70mm サイド70mm
冷凍機	東プレ	XV32LOC-P		-30℃設定 (1H) +10℃→-14℃

床システムフロー ラッシングレール2段 庫内灯3ケ 水抜き穴2ケ 90℃ストッパー
 可倒式(打着式)中間扉 送風ファン1ケ 左サイド扉(スライド式) 保冷カーテンサイド、リヤ
 燃料タンク100L×1ケ

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

