

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成21年5月	BKG-FE70BS	平ボディ	FE70BS-560001
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,066km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,100 mm 幅：1,600 mm 高：370 mm 門高：370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	点検不可
水混入	◎	
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	◎	
排気	△	点検不可
マフラー	◎	
ターボ	△	点検不可
冷却水吹返	△	点検不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	◎	
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リタダー	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	△	点検不可
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	



特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		205/65R16	205/65R16		
	—	—		—	—		
7	5	3	3	205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				3	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----