

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年10月	TKG-MK38C	シャーシ	MK38C-11036
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
728,003km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可 部品取り外してある為
オイル混入	△	点検不可 部品取り外してある為
オイル漏れ	△	点検不可 部品取り外してある為
水混入	△	点検不可 部品取り外してある為
水漏れ	△	点検不可 部品取り外してある為
燃料漏れ	△	点検不可 部品取り外してある為
排気	△	点検不可 部品取り外してある為
マフラー	△	点検不可 部品取り外してある為
ターボ	△	点検不可 部品取り外してある為
冷却水吹返	△	点検不可 部品取り外してある為

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
P/W(運転席)	△	部品取り外してある為 点検不可
P/W(助手席)	△	部品取り外してある為 点検不可
坂道発進装置	△	点検不可 部品取り外してある為
異常ランプ	△	点検不可 部品取り外してある為
オーディオ	△	点検不可 部品取り外してある為
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	点検不可 部品取り外してある為
ETC	/	
タコグラフ	△	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	部品取り外してある為
ヘッドライト	△	点検不可 部品取り外してある為
ウィンカー	△	前:点検不可 後:点検不可 サイド:点検不可 部品取り外してある為
ワイパー	△	点検不可
ミラー	△	部品取り外してある為

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	△	点検不可
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	○	デフフロントカバー上 部オイルにじみ有
デフロック	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	部品取り外してある為 点検不可
ギア抜け	△	部品取り外してある為 点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	点検不可

特記事項  
記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
10	11		
—	—		
7	7	6	6
—	—	—	—
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	—	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「13T090204N」	平成25年9月
【備考】幅2300mm Eマーク付き 未点検			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----