

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年6月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7007255
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
176,339km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,670 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED、左不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック	◎				
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項
記録簿 有 (R1/8~R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	10	11	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	2	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		3	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考: フロント 2番目段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-03059」	令和 1年4月
【備考】 ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ