

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年8月	QPG-FU64VZ	アルミウィング	FU64VZ-520690	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
807,246km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2 速	エア-	長: 9,650 mm 高: 2,480 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	バルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス スーパードライブ付。
パワーステ	◎
ハンドル	◎ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 350L × 2ヶ。

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。インパネポケット欠品。右ステップスカート割れ。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ヶ。観音扉キー不良。

記録簿 有 (H29/2~R2/12)

タイヤ残量

単位: mm





	15	11	
	—	—	
10	10	8	9
9	8	9	10
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>

スペア		<u>295/80R22.5</u>	—
素材：アルミ	備考：R1軸目4本再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	669A2416	平成28年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。燐りヒンジ錆。門口錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----