

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年6月	QKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7008995	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
435,235km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エアー	長:9,610 mm 幅:2,390 mm 高:2,590 mm 門高:2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎ 破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	○ リアエアサス、ひび 8カ所。
バウステ	◎
バンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 300L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	◎

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。フロント前左右ショックアブソーバー滲み。スターターキー1本、スベアキー1本、燃料キャップキー2本、ボデーキー1本、エアークントロールBOXフタキー2本。

記録簿 有 (H26/8～R1/11)

タイヤ残量





単位: mm

	2	3	
	3	3	
3	2	2	3
6	4	4	7
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
スピア		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KY8061 「HFWXG-LMABDF」	平成26年
【備考】エアローラー4列。引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。前立て下部丸カンフック2ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ