

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
日野		令和02年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028842
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,938km	150PS/110KW		M/T 6速	パキューム	長：4,150 mm 幅：2,070 mm 高：2,170 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウinker	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準	燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		タコグラフ	／		デフ		
異音	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	／		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／		デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (R2/4〜R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
5	6	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		6	—	スペア		205/70R17.5	—
				素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V307F17-07」	令和02年1月
【備考】ラッシング2段			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N	令和02年1月
【備考】庫内PGリモコン			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	