

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年6月	2RG-FRR90T2	幌ウイング	FRR90-7128556
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,921km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：7,400 mm 幅：2,380 mm 高：2,560 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		➤ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび4カ所。
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
➤ ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	➤ 上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎					➤ デフ		
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
リターダ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
10	10	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：リヤ左2本再生タイヤ。スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	丸安	18052301	平成30年
【備考】床補修跡有。引き出しフック7対（左右L型アングル付）。ラッシングレール1段。庫内灯4ケ。煽り内穴あき有。右中央ウイングセイコーホルダー不良。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ