

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	KQG-FS1EKAA	ダンプ	FS1EKA-11171	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
676,533km	410PS/302KW	M/T 7速	エア-	長: 5,090 mm 高: 500 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 ※キャブ内汚れ、キャブサス右Fエア－漏れ、センターピン欠品、キャブチルト上昇遅い。

記録簿 有 (H31/4~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	1		11R22.5 14PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
6	0	2	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	7	4	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア			
		6	—		11R22.5 16PR		—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ混在。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-761 「FK1212-002」	平成25年
【備考】電動コボレーン付、作業灯2個。 ※枕木割れ箇所有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------