

| 車両情報     |             |            |      |                                                 |
|----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野       | 令和 2年1月     | 2KG-FC2ABG | 冷凍バン | FC2AB-116858-A                                  |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 59,663km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア   | 長：6,340 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,220 mm 門高：2,140 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | タバコ穴         |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | アルミ  | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |              |





特記事項   メインキー1本、スベアキー2本、ボデーキー3本

記録簿   有（R2/4～R2/11）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ        |             |             |             |
|---------|---|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |               |             |             |             |
| 0       | 3 |   |   | 225/80R17.5   | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —             | —           |             |             |
| 6       | 6 | 6 | 6 | 225/80R17.5   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —             | —           | —           | —           |
| スベア     |   |   |   | 11            | —           |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：フロントタイヤ段減り |             |             |             |

| 上物仕様                                                      |        |                |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|
| 上物名                                                       | メーカー   | 型式「製造番号」       | 年式       |
| 冷凍バン                                                      | アルナ矢野  | MA190666       | 令和 1年11月 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯LED、床キーストン、水抜き穴4ヶ所、天井結露防止シート、サイドドア         |        |                |          |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                            | 菱重     | TDJS50A-L2     | 令和 1年11月 |
| 【備考】-30℃設定                                                |        |                |          |
| 格納ゲート                                                     | 極東開発工業 | CG1002K-B3MRA2 | 令和 1年11月 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、PGリモコン、全長1,580mm全幅2,290mmストッパー迄長さ1,380mm |        |                |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】