

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年2月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7090092	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
489,159km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,250 mm 高:2,010 mm	幅:2,100 mm 門高:1,990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		◎	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		／	
		／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	△		チューニングボタン欠損
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		2.0
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H29/2~H29/11)

タイヤ残量





単位：m

	5	4	
	—	—	
8	5	4	7
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H160274」	平成28年1月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、水抜き穴4個			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV36LSD-U	平成28年1月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	PAK10-6475D	平成28年1月
【備考】ゲート長1550、ゲート幅2000、ストッパー迄長1400 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----