

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年5月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-120043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
155,971km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,110 mm 高：2,240 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 メインキー-x1、スベアキー-x1、ボデーキー-x4。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	4	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				15	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA200069	令和 2年4月
【備考】左サイドドア観音開き、ラッシング2段、エアリブ、水抜き穴x2、天井結露防止シート、LED庫内灯3列。※ボデー左下部キズ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「045700328BL」	令和 2年
【備考】加温付き、設定温度:-30℃～30℃、スタンバイケーブル付き。。※加温は冷媒加温。外気温+10度まで。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T040070N」	令和 2年
【備考】二つ折り格納、全幅2110mm、有効幅2110mm、全長1570mm、有効長1420mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】