

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-102188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
298,166km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：6,270 mm 幅：2,250 mm 高：2,110 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項



キャブ内汚れ,スベアキー2本 メイン1本 ボデーキー4本

記録簿 有 (R2/5、R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V030D80-81」	平成30年6月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、床型キーストン、水抜き穴4個、左サイドドア			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50DC	平成30年6月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D	平成30年6月
【備考】 ゲート長1550、ゲート幅2200、ストッパー迄長1480			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ