

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	TRG-NJR85AN	ドライバン	NJR85-7045127
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
307,562km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,360 mm 幅: 1,790 mm 高: 2,050 mm 門高: 1,820 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 *R1、8、21、196116Km時ディーラーにてリビルトエンジンと交換済(記録簿無し)。キャブ内汚れ傷。アイドルリングストップ。スターターキー1本、スベアキー1本、ポデーキー1本。
記録簿 有 (R1/9~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	5	5	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	8	—		スベア	195/75R15	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DS842」	平成27年
【備考】 左右側面フック15対。庫内灯3ケ。前立て小窓付。リヤシャッター扉。シャッター開き時床からの高さ1960mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】