

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年4月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7011418
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
750,795km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,580 mm 幅：2,360 mm 高：2,650 mm 門高：2,590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび8カ所。
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	○	アナログ チャート紙止め欠品。	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質 / 木材			異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							



特記事項 キャビン汚れ傷。運転席側ドア灰皿欠品。スターターキー1本、スベアキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー3本。

記録簿 有（H27/5～R3/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
		8	8	245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				2	ー	245/70R19.5	ー
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DLK 「W9DE115」	平成27年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。左観音扉ヒンジ曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ