

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7056018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,556km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,510 mm 幅：2,080 mm 高：2,070 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	○	不鮮明	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
3	4	4	4	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				5	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	3X6N2193	平成25年
【備考】＊ボデー載せ替え、中古新規済。ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。左観音式サイド扉。リヤ観音扉3枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】