

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-NPR85AR	平ボディ	NPR85-7048596
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25,591km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,350 mm 幅: 2,070 mm 高: 380 mm 門高: 1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタメーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 左フロントピラー補修跡有り。

記録簿 有 (H27/3~R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	10		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
10	6	10	10	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/75R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成26年11月
【備考】引出フック3対、セイコーラック両側1対、ゲート開放時のみサイドアオリ開閉可能、左アオリ接触の為開閉不良、左アオリキャッチ不良。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	S801-1SRT2 「14T080118N」	平成26年11月
【備考】最大荷重800kg、ゲート長1330、ゲート幅1980、ストッパー迄長1100、サイドストッパー幅1830。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------