

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年11月	TPG-NKR85N	ドライバン	NKR85-7059211	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
89,268km	150PS/110KW	A/T スムーザー 6速	パキューム	長:3,530 mm 高:1,970 mm	幅:1,760 mm 門高:1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		/	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		/	
		/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。コンソールBOXフタロック不良。
※上物同年載せ替え。(要構造変更)

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: m

	5	6	
	—	—	
6	5	5	6
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	205/75R16	205/75R16		
	—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	
—	—	—	—	
スペア		205/75R16	—	
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	656G1046	平成28年
【備考】ラッシングレール三方1段。庫内灯1ヶ。90度ストッパー。後部あゆみ板（ヒンジ1カ所割れ）。 ※ボデー載せ替え（構造変更要、重量、外寸法、変更有。）			
パワーゲート／垂直ゲート	パプコ	REV06-1103 「S70406141」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1200mm、全幅1775mm、有効長825mm、有効幅1655mm。最大荷重600Kg。庫内リモコン付。12V仕様。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----