

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	TKG-FDA20	平ボディ	FDA20-520030
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
154,790km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:3,120 mm 幅:1,610 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		サブライポンブ 付近滲み
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎		標準

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ アンダーミラー取付

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール TOL

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 フルタイム4WD。キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ。フロントバンパー左コーナーカバー割れ。スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R1/9~R3/11)

タイヤ残量

単位: mm

	3		3	
	—		—	
3	2	2	3	
—	—	—	—	
スベア		8	—	





タイヤサイズ

195/85R15	195/85R15		
—	—		
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2DB1 66 「0104」	平成25年
【備考】 煽り3方上部ステーキ付。床板前方腐食穴あき。前立てベニア板腐食割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ