

| 車両情報      |             |                      |      |                                          |
|-----------|-------------|----------------------|------|------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式                   | 形状   | 車台番号                                     |
| 三菱ふそう     | 令和 1年1月     | 2PG-FS74HZ           | アルミ平 | FS74HZ-503954                            |
| 走行        | 馬力          | シフト                  | ブレーキ | ボディ内寸                                    |
| 381,228km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット<br>1 2速 | エアー  | 長：9,480 mm 幅：2,390 mm<br>高：750 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |            | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |            | シート    | ○  | タバコ穴         |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |            | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |            | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |            | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |            | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |            | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ○  | 冷却水量検知異常点灯 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |            | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー        | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |            | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | /  |            | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | デジタル簡易式    | 燃料タンク  | ◎  | アルミ300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |            | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | /  |    | 床材質      | /  | 木材         | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |            | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |            | デフロック  | ◎  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |            |        |    |              |





特記事項 スペアキー1本

記録簿 有 (R2/1～R4/1)

| タイヤ残量  |    |   |   | タイヤサイズ                 |             |             |             |
|--------|----|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |    |   |   |                        |             |             |             |
| 10     | 5  |   |   | 245/70R19.5            | 245/70R19.5 |             |             |
| 7      | 10 |   |   | 245/70R19.5            | 245/70R19.5 |             |             |
| 7      | 7  | 7 | 8 | 245/70R19.5            | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 7      | 6  | 7 | 7 | 245/70R19.5            | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア    |    |   |   |                        | —           | —           | —           |
| 素材：アルミ |    |   |   | 備考：スペアタイヤ装備無し、R8本再生タイヤ |             |             |             |

| 上物仕様                        |        |          |         |
|-----------------------------|--------|----------|---------|
| 上物名                         | メーカー   | 型式「製造番号」 | 年式      |
| アルミ平                        | 喜多村製作所 | 「T52404」 | 令和 1年1月 |
| 【備考】 引出し床フック21対、スタンション穴11ヶ所 |        |          |         |
| 【備考】                        |        |          |         |
| 【備考】                        |        |          |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】