

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-584682
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
445,605km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,220 mm 高：2,290 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、ビス穴有り

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	6	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	225/80R17.5	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「4Z9C2266」	平成26年12月
【備考】 ラッシング1段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ、PGリモコン			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	PRAM10-1455	平成26年12月
【備考】 最大昇降質量1,000kg 全長1,560mm全幅2,230mmストッパー迄長1,320mm幅2,080mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】