

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FK61F	冷凍パン	FK61F-550879
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
243,153km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:5,810 mm 幅:2,080 mm 高:1,960 mm 門高:1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	○	異音	ブローモーター
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ場。ルーフBOX蓋外れ。右テールレンズ割れ。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ケ、燃料キャップキー2本。

記録簿 有 (H25/4～R3/4)

タイヤ残量

単位：m





	1	2	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
<u>スペア</u>	<u>225/80R17.5</u>	—	

素材：スチール 備考：リヤ4本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F062683	平成18年5月
【備考】＊年式違い。断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（1ケ欠品）。水抜き穴前後2対。送風機。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	KL42LSC-C	平成23年12月
【備考】-30℃設定 （ 1hで F+10℃ → -8.5℃、R+8℃ → -11.5℃ 確認 ）。エ/ハ高さ1780mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ