

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年10月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-551433
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192,510km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:4,310 mm 幅:1,980 mm 高:1,860 mm 門高:1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	◎	標準	バウステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スペア無、キーレスリモコン1ケ、ポデーキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7	205/85R16	205/85R16		
	—		—	—	—		
6	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—		205/85R16		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H163077	平成28年10月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ、前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P	平成28年10月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +23.5℃ → -13.5℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------