

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年11月	TKG-FEA20	平ボディ	FEA20-520981
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,665km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,490mm 幅：1,790mm 高：370mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ターボ付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。ルーフヘコミ有。
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	0	0		195/85R15	195/85R15		
	—	—		—	—		
0	2	2	2	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	195/85R15	—	
素材: スチール				備考: スペアタイヤバンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2AC1 219 「0211」	平成25年
【備考】			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MKT2 「131101021」	平成25年
【備考】PG寸法：全長900mm、全幅1750mm、有効長750mm、有効幅1750mm。最大荷重600Kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ