

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TKG-FK62FY	冷凍パン	FK62FY-590130
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
285.689km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,170 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,050 mm 門高: 2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、燃料キャップキー1本。尿素キャップキー1本。

記録簿 有 (H29/8~R1/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		9		245/70R19.5		245/70R19.5
	—		—		—		—
5	6	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	1		—		245/70R19.5		—
素材：スチール				備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F164077	平成28年8月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。前後水抜き穴2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T	平成28年8月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +24℃ → -5℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「16T078732N」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2290mm、有効長1350、有効幅2215mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------