

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
マツダ	平成14年1月	KK-WHF5T	その他	WHF5T-200464	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
329,673km		M/T 5速	ハキュウム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、シリンダヘッド
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	白煙
マフラー	○	腐食
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	作動しない
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：左不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

4	4		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ


—	—		
—	—		
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：195/75 16PR

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----